



## **Bâtiments, effectifs, équipements**

**Enquête terrain réalisée par l'UCESG et ses associations**

**Février 2014**

Union du corps enseignant secondaire genevois - **UCESG**

Case postale 5521 - 1211 Genève 11

Tél. : 022 / 311 84 85 - fax 022 / 311 84 87

Courriel : [secretariat@union-ge.ch](mailto:secretariat@union-ge.ch)

site web : [www.union-ge.ch](http://www.union-ge.ch)

## **Il est plus que jamais temps d'agir ...**

Depuis plusieurs années, le nombre de plaintes remontées à l'Union du Corps Enseignant Secondaire Genevois (UCESG) par ses associations locales est en constante augmentation. C'est ce constat qui a conduit l'UCESG à entreprendre cette enquête dont les objectifs principaux sont : informer les acteurs concernés ; alerter les responsables pour faire entreprendre immédiatement les travaux les plus urgents; et demander l'intervention des autorités politiques pour voter les crédits nécessaires pour l'avenir.

### **Bâtiments**

Depuis plus de 12 ans, les autorités politiques sont informées que l'enseignement post obligatoire est et sera davantage en manque de bâtiments (2 ECG et 1 Ecole de Commerce). Il est urgent que les écoles promises et toujours reportées se construisent au plus vite. Le taux d'occupation actuel de certains bâtiments se traduit tout simplement, en cas d'évacuation urgente par exemple, par une mise en danger des usagers. Faudra-t-il donc attendre une catastrophe pour prendre conscience des risques que nous ne cessons de dénoncer ?

### **Propreté, entretien et équipements des bâtiments**

#### *Propreté*

Sous l'ère de M. Mark Muller (2005-2012), décision a été prise de privatiser, par souci d'économie, le nettoyage des bâtiments scolaires. En son temps, nous avons marqué notre opposition à cette orientation et exprimé nos craintes quant à l'avenir. Aujourd'hui, force est de constater que la saleté et le manque de nettoyage dans certains bâtiments nous donnent raison.

#### *Entretien*

Toujours par mesure d'économie, l'entretien de certains bâtiments ne se fait tout simplement plus et nous souscrivons pleinement aux affirmations de plusieurs directions qui ne comprennent pas cette pratique « étonnante » consistant à ne pas agir immédiatement, à moindre coût, mais à attendre une détérioration majeure qui sera inévitablement plus chère.

#### *Équipement*

La disparité des équipements qui perdure entre les bâtiments est telle qu'il est impossible de garantir une qualité d'enseignement comparable entre les établissements du post-obligatoire. Ce manque de moyens va à l'encontre du principe de l'égalité de traitement et des chances que nous proclamons tous.

### **Sureffectifs**


A la surcharge d'occupation due au manque de bâtiments, s'ajoute l'augmentation du nombre d'élèves par classe provoquée par les restrictions budgétaires. Alors que le maxima d'élèves fixé par le DIP est de 24 élèves, les classes à 25 voire 26 élèves se multiplient. Dans la plupart des cas, toutes filières confondues, les maxima ne sont plus respectés et la qualité de l'enseignement est mise à rude épreuve. Le temps nécessaire pour accompagner les élèves n'est plus à disposition, et ce sont toujours les élèves les plus fragiles, notamment ceux de l'ECG, qui font les frais de ce climat de travail qui se détériore.

# 1. Signalements

- Façades dangereuses : fissures, écroulements
- Installation ou réseaux électriques défectueux
- Toilettes sales, dégradées ou inaccessibles
- Nettoyage des locaux de cours et des espaces communs
- Occupations des bâtiments supérieures aux normes de sécurité
- Sureffectifs au sein de cours
- Dégâts des eaux
- Stores hors services
- Equipements technologiques incomplets ou défectueux : photocopieurs, ordinateurs, beamers, logiciel Uniboard (i.e. logiciel Sankoré)
- Equipements sportifs dégradés ou inexistant

Signalements	Etablissements concernés	Priorité	Types de risques
Façades dangereuses : fissures, écroulements	ECG Jean-Piaget, Annexe EC Nicolas Bouvier	Très haute	Sécurité des personnes
Installations ou réseaux électriques défectueux	ECG Jean-Piaget, Collège Rousseau, Collège de Staël, Collège de Candolle	Très haute	Sécurité des personnes
Occupations des bâtiments supérieures aux normes de sécurité	ECG Henry-Dunant, ECG Jean-Piaget, ECG Ella-Maillart	Très haute	Sécurité des personnes
Toilettes sales, dégradées ou inaccessibles	CFP Arts Appliqués, ECG Jean-Piaget, Annexe EC Nicolas Bouvier, EC Aimée Stitelmann, Collège Rousseau, Collège Alice-Rivaz	Très haute	Santé publique
Nettoyage des locaux de cours et des espaces communs insuffisant	Centre de Transition Professionnelle, ECG Henry-Dunant, Annexe EC Nicolas Bouvier, Collège de Staël	Très haute	Santé publique
Sureffectifs au sein de cours	ECG Henry-Dunant, ECG Jean-Piaget, ECG Ella-Maillart, Collège Sismondi, Collège Rousseau, Collège de Staël, CEC André Chavanne, EC Nicolas-Bouvier	Très haute	Effets négatifs sur les taux de maintien
Dégâts des eaux	CFP Arts Appliqués, ECG Jean-Piaget, Collège Claparède, Collège de Saussure, Collège Sismondi, Collège Calvin, Collège Rousseau, Collège de Candolle	Très haute	Coûts de remise en état
Stores hors services	CFP Arts Appliqués, EC Nicolas Bouvier, Annexe EC Nicolas Bouvier, EC Aimée Stitelmann, Collège de Saussure, Collège Sismondi, Collège Calvin, Collège Rousseau, Collège de Staël	Très haute	Ergonomie des conditions d'enseignement et d'apprentissage
Equipements technologiques incomplets ou défectueux : photocopieurs, ordinateurs, beamers, logiciel Uniboard (i.e. logiciel Sankoré)	CFP Construction, ECG Henry-Dunant, ECG Jean-Piaget, ECG Ella-Maillart, EC Nicolas Bouvier, EC Aimée Stitelmann, Collège Calvin, Collège Rousseau, CEC André Chavanne	Haute	Egalité des chances entre les élèves
Equipements sportifs dégradés ou inexistant	ECG Jean-Piaget, Collège de Saussure	Haute	Sécurité des personnes Egalité des chances entre les élèves

	Capacités	Effectifs réels 2013	Taux d'occupation 2013/2014	Taux de maintien par filière PO 2013/2014	Façades dangereuses Installations ou réseaux électriques défectueux	WC sales, dégradés ou inaccessibles	Nettoyage des locaux	Sureffectifs bâtiments	Sureffectifs au sein de cours	Dégâts des eaux	Stores hors-service	Equipements technologiques incomplets ou défectueux	Equipements sportifs dégradés ou inexistants
<b>Structures d'accueil &amp; d'insertion</b>													
Accueil													
Insertion													
<b>Pôles Professionnels</b>													
Arts Appliqués													
Centre de formation professionnelle construction													
<b>Ecole de Culture Générale</b>													
Jean-Piaget	882	1204	136.51%	60.9%									
Henry-Dunant	1026	1232	120.08%										
Ella-Maillart	774	899	116.15%										
<b>Ecoles de Commerce</b>													
Aimée-Stitelmann	931	976	104.83%	67.5%									
Nicolas Bouvier	1216	1350	111.02%										
<b>Collèges &amp; Ecoles de Commerce</b>													
André-Chavanne	1672	2126	127.15%										
<b>Collèges</b>													
Mme de Staël	940	895	95.21%	71.7%									
De Saussure	1020	973	95.39%										
Calvin	760	837	110.13%										
De Candolle	520	630	121.15%										
Sismondi	880	853	96.93%										
Rousseau	900	829	92.11%										
Alice-Rivaz (COPAD)													
Claparède	820	785	95.73%										



## **2. Signalements par établissement**

### **CENTRE DE TRANSITION PROFESSIONNELLE**

A la Coulouvrenière, les abords extérieurs privés ne sont plus nettoyés par les services de voirie publique. Un parking, une cour entre deux bâtiments et un amphithéâtre "romain", côté passerelle du Seujet, sont encombrés de déchets laissés principalement par des utilisateurs de l'Usine ou liés au trafic de drogue omniprésent dans le quartier.

Aux Allobroges, des locaux annexes pour l'entreposage de matériel de nettoyage et de déchets font défaut. Nous sommes donc contraints d'accueillir dans notre couloir (qui est une zone de sortie en cas d'incendie) des containers qui provoquent une gêne de circulation, qui sont malodorants souvent, et qui représentent aussi une charge thermique.

### **CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ARTS APPLIQUES**

A Vieusseux, les fenêtres ne sont plus étanches. Une enseignante et des élèves ont épongé les rigoles pleines d'eau durant la journée du vendredi 8 février 2014.

Les stores du bâtiment sont en mauvais état ; ils sont cassés ou dysfonctionnent.

A Necker, les salles du 4e étage, sous les combles, ne sont toujours pas chauffées correctement. Les toilettes de tous les étages (surtout celles des hommes) sont abominables.

### **CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONSTRUCTION TERNIER**

Les salles d'informatique ne sont pas adaptées aux classes à gros effectifs. Une seule salle d'informatique est équipée de 24 ordinateurs.

### **ECOLE DE CULTURE GENERALE JEAN-PIAGET**

L'entretien du bâtiment est assez lacunaire. En effet, les nombreuses détériorations (numéros de portes arrachés, tags, prises électriques à nu, etc.) ne sont pas réparées.

Les revêtements des salles de gym n'ont pas été refaits depuis la construction du bâtiment.

Les travaux du CEVA ont provoqué d'intenses vibrations dans les bâtiments. Depuis, tant le bâtiment principal que le pavillon présentent beaucoup de fissures.

L'équipement du bâtiment en salles informatiques est insuffisant, qu'il s'agisse du nombre de salles ou de la taille de certaines salles. Le réseau informatique de l'école

est tellement faible et si lent qu'il n'est pas possible de passer une émission en streaming sans que le visionnement ne soit fréquemment interrompu.

L'entretien en matière de canalisations et de réseau électrique est insuffisant. Leur capacité est d'ailleurs sous-dimensionnée par rapport aux effectifs.

Vraisemblablement l'ECG Jean-Piaget, avec ses quelque 1200 étudiants chaque jour, dépasse largement les normes. Attend-on un accident ou une panique pour chercher des responsables et qui va-t-on accuser ?

## **ECOLE DE CULTURE GENERALE HENRY-DUNANT**

Les locaux sont très sales (salles de cours et bâtiment) et des nids de pigeons sont logés sous de nombreux stores des deux premiers étages.

Le taux d'occupation du bâtiment est supérieur à 100%, d'où graves risques de bousculades et de cohue en début et fin de pause. Ce taux d'occupation très élevé cause également un énorme casse-tête pour la préparation des horaires.

Les classes sont bondées dans la plupart des matières ; ce sont de mauvaises conditions d'enseignement pour les maîtres, mais aussi d'études pour les élèves.

Outre les problèmes pédagogiques, les sureffectifs posent des problèmes de sécurité, notamment en laboratoire de sciences.

Il n'existe aucune installation de type Uniboard. Un effort a été néanmoins fourni par l'achat de dizaines d'ordinateurs, installés sur des pupitres bancals, avec des câbles qui traînent par terre.

## **ECOLE DE CULTURE GENERALE ELLA-MAILLART**

Les photocopieuses sont beaucoup trop souvent en panne. Cette situation insupportable est pratiquement hebdomadaire.

Les bâtiments sont très occupés !

## **ECOLE DE COMMERCE NICOLAS-BOUVIER**

Les stores d'un grand nombre de salles dans l'établissement sont cassés et rendent l'utilisation des rétroprojecteurs très problématique.

Le matériel mis à disposition des enseignants est en augmentation depuis l'année dernière. Actuellement environ 75% des salles sont équipées d'ordinateurs et de beamers. Il n'existe aucune installation de type Uniboard.

## **Lissignol (annexe Ecole de Commerce Nicolas-Bouvier)**

Les quatre heures de nettoyages journaliers ne permettent pas de maintenir un standard de propreté correct sur la semaine sans le concours des élèves consignés le mercredi après-midi pour tenter de fournir un appoint de nettoyage.

Les travaux de fonds de l'été ne sont plus assurés, particulièrement le cirage des sols avec pour résultat des sols ternes au sein desquels la crasse s'incruste !

Les toilettes sont dignes des campagnes napoléoniennes : une visite s'impose ...

Lors de la construction de l'immeuble adjacent, le bâtiment de Lissignol a été intégralement lézardé et, à ce jour, aucune mesure de réfection de fonds n'a été entreprise.

Lors des travaux susmentionnés, des éléments de la corniche surplombant la rue Rousseau se sont écrasés sur le trottoir et, à cette occasion, seule la divine providence a permis d'éviter un accident qui aurait pu causer une mort d'homme.

## **ECOLE DE COMMERCE AIMEE-STITELMANN**

Le remplacement des stores, de WC ou autres peut prendre beaucoup de temps. Certains WC sont d'ailleurs fermés en permanence. On rencontre des problèmes aussi avec l'ascenseur.

Tous les ordinateurs devront bientôt être changés ainsi que les outils nécessaires à leur utilisation (beamers, boîtes pour les DVD ...).

Le passage à Microsoft 2010 (voire 2013) est nécessaire, en particulier pour une école de commerce qui doit former des apprentis.

Certains jours (3 demi-journées), on ne peut plus réserver de salle informatique car elles sont toutes occupées.

Le bâtiment n'est pas sur-occupé, sauf pour les salles informatiques où cela devient compliqué. On ne sait pas, pour l'année prochaine, ce qu'il en sera du partage des locaux avec l'ECG Ella-Maillart.

## **COLLEGE ET ECOLE DE COMMERCE ANDRE-CHAVANNE**

Les photocopieuses sont souvent en panne, et les vols de matériel se multiplient, du matériel qui ne peut être remplacé rapidement.

Les salles ont commencé à être équipées de beamers, mais ils ne sont pas toujours en état de marche...

Notre souci, ce sont les effectifs de classe très souvent en dépassement des maximas...



## **COLLEGE CLAPAREDE**

Les boiseries sont vétustes. L'eau s'infiltré par les fenêtres.

La toiture n'est pas étanche partout ; de l'eau s'infiltré dans la salle de préparation des labos de chimie.

## **COLLEGE SISMONDI**

Deux stores sont effondrés depuis plusieurs mois. Le moteur qui permet d'ouvrir et de fermer les fenêtres (bâtiment C, étage E) est en panne depuis des mois.

Le système qui commande l'ouverture et la fermeture du bâtiment est calé sur le calendrier vaudois (donc nos portes se ferment automatiquement durant leurs vacances et elles restent ouvertes durant les nôtres...).

Problèmes d'écoulement de l'eau qui a provoqué l'inondation d'un local du concierge au bâtiment C.

On relève cinq cours à 25 élèves.

## **COLLEGE CALVIN**

Dans le bâtiment nord (bâtiment Alice-Rivaz), un store est cassé depuis l'année passée : un véritable handicap parce que la lumière empêche l'utilisation du rétroprojecteur. Dans le nouveau bâtiment, il y a 3 stores cassés depuis 4 ans.

Les canalisations sautent souvent à cause d'une mauvaise conception de l'immeuble.

Des beamers ont été placés dans toutes les salles en août 2012. Toutefois, dans de nombreuses salles, ils ne sont pas encore accrochés au plafond mais simplement placés sur le bureau du maître.

## **COLLEGE ROUSSEAU**

De plus en plus de fenêtres sont bloquées dans diverses salles de cours parce qu'elles ne sont pas réparées au fur et à mesure des pannes.

Bien des casiers d'élèves - dans les couloirs - sont cassés et restent tels.

Les classes à 24 élèves sont de plus en plus nombreuses...

## **COLLEGE DE STAEL**

De l'avis général, le passage des nettoyeurs est insuffisant (1x par semaine ?). Plusieurs enseignants se plaignent de la saleté des salles depuis l'externalisation de la conciergerie. Des débris de verre n'ont par exemple pas été ramassés pendant plus d'une semaine.

On ne constate pas de grosses catastrophes au niveau du bâtiment, bien qu'il n'y ait pas de réparation lorsqu'il y a des dégâts (par exemple stores).

Un certain nombre de salles sont équipées de beamers et d'ordinateurs, mais pas toutes. Dans quelques salles, les prises ont perdu leur cache et sont donc "nues".

Certains cours de langue ont lieu systématiquement en salle informatique, car il n'y a pas de place ailleurs. Bien que cette salle ait été équipée de bureaux en son centre, ce n'est pas idéal.

## **COLLEGE DE SAUSSURE**

De nombreux stores sont cassés, ce qui donne une vision glauque de la façade.

Globalement, les installations sportives du collège de Saussure sont vétustes. Les sols, qui datent de la construction du bâtiment, sont particulièrement en mauvais état. Les baies vitrées, malgré des requêtes répétées des enseignants d'éducation physique, n'ont jamais été pourvues de stores ou de système efficace empêchant l'éblouissement. Cela est extrêmement gênant, voire dangereux, à certaines heures.

De plus et surtout, depuis des années, les salles de gym du collège de Saussure sont sujettes à des infiltrations d'eau (par le plafond) lors de périodes de pluies ce qui entraîne la détérioration accélérée du matériel et des locaux.

Les installations de sport en extérieur sont dans un état de délabrement avancé.

## **COLLEGE ALICE-RIVAZ**

Le nettoyage des toilettes se fait une fois par jour et un service d'entretien complet a été effectué pendant les vacances d'octobre, ce qui était plus que nécessaire.

En résumé, l'entretien du bâtiment est effectué, mais il ne faut pas être pressé : il faut parfois attendre plusieurs semaines, voire mois pour obtenir ce qui relève de questions d'hygiène élémentaire.

## COLLEGE DE CANDOLLE

De nombreux stores et rideaux ne fonctionnent plus ; ils restent donc en position ouverte ou fermée avec les inconvénients que cela comporte.

L'an dernier une lourde barre en métal d'une tenture est tombée (en plein après-midi) du 3<sup>e</sup> étage dans la rue d'Italie ne faisant heureusement aucun blessé ni dégât.

Depuis en tous cas 3 ans, l'eau a été coupée dans la moitié du bâtiment à cause d'une fuite non réparée.

Nos fenêtres et portes n'ont pas été changées, et il y a de terribles courants d'air. Les élèves assis près de la fenêtre ont souvent froid en hiver, problème aggravé par des radiateurs en panne.

Les plombs sautent régulièrement. Aux dernières nouvelles, ce dossier avancerait mais, pour le moment, on n'observe rien de concret.

L'ascenseur est souvent en panne et les réparations tardent.

Genève, février 2014